

Rénov'Phares



01

NETTOYER

Nettoyer soigneusement le phare et sécher-le avec un chiffon propre.



02

MASQUAGE

Utiliser le ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes à proximité.



03

PONCER+NETTOYER

Poncer vigoureusement avec de l'eau, puis nettoyer.
Pensez à changer la direction de ponçage entre chaque grain.
180 : 3 fois / 320 : 2 fois
600 : 2 fois / 1000 : 2 fois
1500 : 2 fois.



04

AJOUTER 80 - 100 ml


Ajouter 80-100ml de **rénovateur d'optiques de phares en polymère** au vaporisateur et couvrir-le avec le capuchon.



05

CONNECTER + RÉCHAUFFER

Connecter et réchauffer pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce que la vapeur sorte.



06

PULVÉRISER

Pulvériser à 1 cm du phare, appliquer la base sur le dessus du phare jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Vérifier que la sortie du tube est orientée vers le haut pour éviter que la vapeur ne se transforme en gouttes d'eau. Garder le visage à, au moins, 40 cm de la sortie du tube.

Laisser complètement refroidir avant de remettre l'excédant dans la bouteille pour une future utilisation.

Retrouvez tous nos produits sur le site : www.peinturevoiture.fr