

GODET DE MÉLANGE

ECAR

QU'EST-CE QU'UN GODET DE MÉLANGE ?

Le godet de mélange vous permet de préparer vos mélanges de peintures auto/moto ou industrielles (base à revernir, brillant direct, époxy...), mais également les autres consommables de carrosserie comme les vernis ou les apprêts. Grâce au godet de mélange, vous n'aurez plus besoin de calculer les proportions de produits à mélanger ! Il vous suffit simplement de suivre les graduations "A", "B" et "%" pour doser précisément vos produits.

Le godet de mélange ECAR vous garantit donc un **dosage sans erreur** de vos produits de carrosserie **afin de réaliser un travail parfait**.

CARACTÉRISTIQUES

- Godet transparent pour faciliter le mélange
- Rapports de mélange imprimés de manière lisible pour une précision optimale
- 6 sortes de mélanges différents de 2:1 à 7:1
- Indications supplémentaires du volume en ml
- Couvercles disponibles séparément
- Distributeur mural en acier inoxydable disponible séparément (ECAR-DISPENSER)
- Les godets de mélange sont proposés en plusieurs dimensions différentes afin de faciliter la préparation (nous recommandons de ne pas dépasser la graduation pour pouvoir mélanger facilement) :
 - **2300ml** : gradué jusqu'à **1900ml**
 - **1400ml** : gradué jusqu'à **1100ml**
 - **750ml** : gradué jusqu'à **600ml**
 - **385ml** : gradué jusqu'à **300ml**

EXEMPLES D'UTILISATION

I) Exemple pour préparation de peinture brillant direct avec un rapport de mélange 2:1 + 10% de diluant

(2 doses de peinture pour 1 dose de durcisseur)

Placez-vous en face de votre godet sur le rapport 2:1 et utilisez les repères verticaux à droite de la quantité en bas de votre godet.

Une fois vos repères choisis, suivez les instructions suivantes :

A/ Verser jusqu'au **trait A.** de peinture brillant direct

B/ Puis le durcisseur jusqu'au **trait B.**

C/ Ajouter le diluant jusqu'au **"%"**

II) Exemple pour préparation du vernis ECAR EC3000 avec un rapport de mélange 2:1 + 10% de diluant

(2 doses de vernis pour 1 dose de durcisseur)


Placez-vous en face de votre godet sur le rapport 2:1 et utilisez les repères verticaux à droite de la quantité en bas de votre godet.

Une fois vos repères choisis, suivez les instructions suivantes :

A/ Verser jusqu'au **trait A.** de vernis ECAR EC3000

B/ Puis le durcisseur jusqu'au **trait B.**

C/ Ajouter le diluant jusqu'au **"%"**



Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

ECAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Stockage**

Stocker à l'abri de l'humidité. Les godets sont peu sensibles aux variations de température. Par mesure de précaution, maintenir à 10°C min. avant utilisation, pour garantir une flexibilité optimale.

REMARQUES GÉNÉRALES

Toujours se référer à la fiche technique de votre produit pour connaître le rapport de mélange.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélassac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr